

gebannt!

Hotspots sind „Wärmenester“ in Ihrem Netzwerksystem, die Systemausfälle oder sogar Brände verursachen können. Dank moderner Infrarotsysteme kann man diese Hotspots sichtbar machen, indem die unterschiedlichen Temperaturbereiche durch bestimmte Farbgebungen gekennzeichnet werden.

Mit unserer Thermografie-Kamera (ThermaCam P60/Flir) können wir ungewöhnliche Temperaturentwicklungen frühzeitig erkennen und dokumentieren. Anschließend legen wir gemeinsam mit unseren Kunden Maßnahmen zur Beseitigung dieser Gefahrenquellen fest.

Auch schlecht einsehbare Kabel, Klemmstellen oder Kabeltrassen sind thermografisch einfach und schnell zu überprüfen.

Hotspots
sind ein Risiko!

Kontakt

Möchten auch Sie das Risiko einer Betriebsstörung deutlich reduzieren? Haben Sie hierzu Beratungsbedarf? Sprechen Sie uns einfach an! Auch wenn Sie bereits Projekte in diesem Bereich umgesetzt haben aber noch einzelne Fragen offen sind – sind wir für Sie da!

Apfel & Waschke Datentechnik e. K.
Flughafen Ring 201
47652 Weeze
Tel: 0 28 37-66 482-0
Fax: 0 28 37-66 482-28
apfel.waschke@t-online.de
www.apfel-waschke.de

www.apfel-waschke.de

